

答謝翁師父的幫忙，將完全做的天花
再做一次，因完工後二星期天花剝落，原來是樓
上滲水，還告知如樓上做好汽水會再來，
很快便將天花做好。

富東樓 莊楚珍